



Toyota Yaris

5 ajtós hatchback 1.5 TNGA HEV (116LE) e-CVT
(Hybrid) Style

Kedvezmény előtti ár: 10 405 000 Ft

Megtakarítás: 750 000 Ft

Aktuális ár:

9 655 000 Ft bruttó



FELSZERELTSÉGI SZINT

3 küllős bőr kormánykerék, 6 hangszóró, 7" információs kijelző, 9" multimédia kijelző, 17" fekete csiszolt hatású könnyűfém keréktárcsa (10 duplaküllős), 60:40 arányban dönthető ülések a második ülésorban, Adaptív sebességtartó automatika a teljes sebességtartományban, Adaptív sebességtartó automatika kapcsolója a kormánykeréken, Audiovezérlés a kormánykeréken, Automata fényszóró kikapcsolás, Automata légkondicionáló, Automata távolsági fényszóró, Automata vész hívó rendszer (eCall), Automatikus távolsági fényszóró kapcsoló (AHB), Automatikusan behajtható külső tükrök, Becsípődés elleni védelem az elektromos ablakemelőkhöz, Biztonsági öv bekapcsolására figyelmeztető jelzés elöl, Biztonsági öv bekapcsolására figyelmeztető jelzés hátul, Blokkolásgátló (ABS) elektronikus fékerelosztóval (EBD), Bluetooth® rendszer vezeték nélküli mobiltelefon-kapcsolattal, Bőr borítású váltógomb, Cápauszony antenna, Csillapított nyitású kesztyűtartó fedél, Csomagtérpadló lépcsős elrendezéssel, Defektjavító készlet nélkül, Digitális fordulatszámérő, Digitális Rádióvétel (DAB), Digitális sebességmérő (km/ó), Egyrekeszes kesztyűtartó, Elektromos ablakemelő elöl, Elektromos ablakemelő elöl és hátul egyérintéses működtetésű, Elektromos ablakemelő hátul, Elektromos állítású külső tükrök, Elektromos deréktámasz a vezetőülésben, Elektromos parkolófék (EPB), Első ajtó szövet borítással, Első ködfényszórók (LED), Emelő, Esőérzékelős ablaktörlő, Fehér hangulatvilágítás a középkonzolon, Fehér hangulatvilágítás az első ajtókon, Fehér lábtérvilágítás és 90 további



A JÁRMŰ JELLEMZŐI

HENGERŰRTARTALOM 1 490 cm ³	FUTOTT KILOMÉTER -
TELJESÍTMÉNY 116 LE	A KAROSSZÉRIA TÍPUSA Hatchback
ÜZEMANYAG TÍPUSA Hibrid	KAROSSZÉRIA SZÍNE Fekete
SEBESSÉGVÁLTÓ Automata (eCVT)	AJTÓK/ÜLÉSEK SZÁMA 5/5
RENDSZERSZÁM #422817	VIN/FORGALMI RENDSZÁM YARKBBC3300451441/



Ellenőrzött műszaki állapot



A gépkocsi dokumentált története